



## **Come verniciare gli scarichi**

La verniciatura degli scarichi può essere effettuata con scarichi montati sul veicolo o smontati.

### Verniciatura con scarichi montati sul veicolo:

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate prima di qualsiasi applicazione. Spruzzare la vernice uniformemente. Lasciarla asciugare completamente. Guidare per 10 minuti senza eccessive accelerazioni per un riscaldamento uniforme. Lasciare raffreddare per 20 minuti. Guidare per altri 20 minuti. Lasciare raffreddare per 20 minuti.

### Verniciatura con scarichi smontati dal veicolo:

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate prima di qualsiasi applicazione. Spruzzare la vernice uniformemente. La vernice deve essere completamente asciutta prima di qualsiasi manipolazione. Scaldare a 250 gradi F (121 gradi C) per 30 minuti. Raffreddare per 30 minuti. Scaldare a 400 gradi F (204 gradi C) per 30 minuti. Raffreddare per 30 minuti. Scaldare a 650 gradi F (343 gradi C) per 30 minuti. Rimontare sul veicolo il componente verniciato.

Buon lavoro

**[www.caferace.it](http://www.caferace.it)**